

T-type 조립설명서

*장부볼트 조립

Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ
				
4EA	4EA	4EA	4EA	4EA

※ 조립순서: 측면협 ➡ 발판협 ➡ 머리판의 순서로 조립한다.

