

L/C 저상형 조립설명서

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
LQ/DD/SS	2EA	6EA	4EA	LQ,DD:5/SS:4	2EA	2EA	
K3	4EA	12EA	8EA	8EA	4EA	4EA	1SET

- ※조립순서 :
- 중간대를 세워 ㉔철물을 중간대에 고정시킨다. (㉔, ㉕, ㉖ 이용)
 - ㉑를 ㉒에 부착한다. (참고 ㉑)
 - ㉑를 중간대 발통 위치에 고정시킨 후, 중간대를 머리판과 조립한다. (머리판 전면에서 ㉔ 이용)

